

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar robót**

Obiekt Hala sportowa naprawa pokrycia dachowego

## Hala sportowa naprawa pokrycia dachowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  39,87*26,67		
			m2	1.063,333
		razem	m2	1.063,333